

Gehwegzustandsbericht 2022 für die Gemeinde Zeuthen



Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur

Zeuthen, 04.10.2022

1. Vorgehensweise bei der Gefahrstellenkontrolle der Gehwege
2. Ergebnisse der Gefahrstellenkontrolle der Gehwege in 2022
3. Allgemeine Entwicklung bei den Gehwegzuständen
4. Zusammenfassung


Das Gehwegnetz

Gehwege in Zeuthen:

-  beidseitig
-  links
-  rechts
-  Fußweg
-  kein Gehweg vorhanden



Das Kontrollverfahren




Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Typische Gefahrenstellen



Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Marode Gehwege




**Immer wieder neue
Gefahrenstellen**




Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Gefahrenstellen 2021



Gefahrenstellen 2022



Liste der Gefahrenstellen 2022

Gemeinde Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Gehwegschäden in Zeuthen (2022)

Schaden_ID	Schadstelle	Detailbeschreibung	Prior	Strassenname	Haus-Nr.	Foto	Kontrollleur	Kontrolltag
17040104	Zufahrt	herausstehende Steine, breite Fugen	2	Birkenallee	27 b	2020_347.jpg	J. Hamann	29.09.2022
20070054	vorn Zaun	hochstehende Platte	2	Birkenallee	27b	2020_348.jpg	J. Hamann	29.09.2022
2021_323	Gehweg	Herausstehende Wurzel am Gehwegrand	3	Friedenstraße	93	2021_323.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2021_333	Gehweg	Plattenversatz an Baum 720	2	Birkenallee	27b	2021_333.jpg	J. Hamann	29.09.2022
2021_334	Stufen	Lose Platten an den Stufen	2	Birkenallee	27b	2021_334.jpg	J. Hamann	29.09.2022
2021_355	Gehweg	Herausstehender Stein	3	Friedenstraße	94	2021_355.jpg	K. Oschmann	19.07.2022
2022_356	Gehweg	maroder Gehweg	2	Augsburger Straße	8 - 1	2022_356.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_357	Gehweg	Herausragender Stein	3	Friedenstraße	76 a	2022_357.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_358	Gehweg	Herausragender Wasserschieber	3	Landstraße	17	2022_358.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_359	Gehweg	Abgesackter Gehweg	2	Bewaldstraße		2022_359.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_360	Gehweg	Herausragende Wurzel beim Baum 4210	2	Birkenallee	8 a	2022_360.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_361	Gehweg	Herausragender Wasserschieber	3	Seestraße	115	2022_361.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_362	Gehweg	Herausragende Wurzel	3	Verbindungsweg Seestraße/Dachauer Straße		2022_362.jpg	K. Oschmann	19.07.2022
2022_363	Gehweg	herausragendes Pflaster	3	Oldenburger Straße	26	2022_363.jpg	K. Oschmann	19.07.2022
2022_364	Gehweg	Gehwegplatte fehlt	3	Max-Liebermann-Straße	9 (gegenüber)	2022_364.jpg	K. Oschmann	19.07.2022
2022_365	Gehweg	Herausragende Wurzel beim Baum 3553	3	Niemöller Straße	1 b	2022_365.jpg	J. Hamann	19.07.2022
2022_366	Gehweg	Plattenhebung	2	Bahnstraße	5	2022_366.jpg	J. Hamann	29.09.2022
2022_367	Gehweg	Versatz zur Zufahrt	2	Brandenburger Straße	7	2022_367.jpg	J. Hamann	29.09.2022
2022_368	Gehweg	Plattenhebung	2	Parkstraße	19	2022_368.jpg	J. Hamann	29.09.2022

Stand: 04.10.2022

Seite 1 von 2

Beispiel: Oldenburger Straße



Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Beispiel: Friedenstraße



Foto: Deutsche Tiefbauberatung

Gefahrenstelle an der Forstallee



**2x Versatz von mehreren Zentimetern
=> Schnelle Gefahrenstellenbeseitigung durch den Bauhof**



Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Gefahrstellenbeseitigung Forstallee



Fotos: Deutsche Tiefbauberatung

Fotos: Gemeinde Zeuthen

1. Der Zustand der Gehwege hat sich auch im letzten Jahr weiter verbessert.
2. Weiterer Ausbau unbefestigter Gehwege sowie konsequente Behebung von Einzelschäden haben dazu beigetragen.
3. Es gibt typische Schadensbilder, die immer wieder auftreten (Unebenheiten hervorgehoben z.B. durch Baumwurzeln, an Zufahrten, aufgrund maroder Befestigungen oder abgetragenem Oberflächenmaterial).
4. Der Einsatz von wassergebundenen Befestigungen hat einen sehr positiven Effekt auf die Verkehrssicherheit und den Nutzungskomfort (Bsp. Waldpromenade).
5. Es gibt einzelne Bereiche, bei denen eine Nutzung der Seitenräume als Gehweg nicht erkennbar ist. Hier sollte der Mischverkehr sicherer werden.
6. Barrierefreiheit gibt es in Zeuthen nur an wenigen Stellen.
7. Das in Bearbeitung befindliche Straßen- und Gehwegausbaukonzept sollte kurzfristig fertiggestellt werden, um künftige Sanierungsmaßnahmen besser planen zu können.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

DIPL.-ING. (FH) JOACHIM HAMANN

Beratender Ingenieur für Straßen- und Tiefbau

Albersweiler Straße 85/87
15366 Neuenhagen bei Berlin

Tel.: 03342 249 989-0
Fax: 03342 249 989-5

hamann@deutsche-tiefbauberatung.de
www.deutsche-tiefbauberatung.de